FAQ

veterinary technology for life
Eickemeyer®

MOTIC Digitales Mikroskop BA210

710005

Das Mikroskop ist angeschlossen, aber wieso sehe ich kein Bild auf dem PC?

Häufig ist die Bilddarstellung durch den Schieber für die optische Weglänge („Beamsplitter“) blockiert (siehe Bild). Stellen Sie sicher, dass dieser Schieber vollständig bis zum Anschlag herausgezogen ist, um eine Bilddarstellung auf dem PC-Bildschirm zu ermöglichen. Bitte bedenken Sie, dass Sie die Lichtverhältnisse im Vergleich zum Blick durch das Okular ggf. nachregulieren müssen.



EICKEMEYER®
GERMANY | Eltastraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de
SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch
UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk
DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk
NETHERLANDS | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl
ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | inf o@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it
POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl
CANADA | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca